

令和4年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和5年5月HP公表時点)
	場所	状況			
坂田小学校①	ローソン西原棚原店駐車場付近 (棚原1丁目23-11付近)	駐車場と通学路道が隣接。駐車場を出ようと後方発進する車が多く、児童にとって大変危険。（接触事案2件確認している）	 	<ul style="list-style-type: none"> ・中城方面から歩いてくる歩行者が塀で死角となり店舗から県道へ出ようとする車から見えない恐れがある。 ・児童生徒への安全指導を継続する（坂田小学校）。 ・当該店舗へのバック駐車等の協力依頼を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・当該店舗へ安全対策の協力依頼済み。 ・児童生徒への安全指導を継続実施中。（坂田小学校）
坂田小学校②	坂田小職員駐車場出入り口付近の水たまり (字翁長627付近)	<ul style="list-style-type: none"> ・常時、排水口より出た水が道路に流れている。ぬめりが取れず、歩行者や自転車など、滑って転倒する危険性が高い。 ・学校では安全指導で対応中。 	 	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校擁壁に埋められた排水管から常時水が流れている様子。点検当日は快晴であったが、歩道は濡れており、苔で滑りやすい状況を確認した。 ・合同点検の数日前も自転車の転倒があり学校に苦情があった。学校としては早急に対応してもらいたい場所である。 ・前年度に改善策を施工した箇所であるが、改善がみられていないため教育委員会施設担当及び町土木課にて再度対策を協議する。 	 <p>修繕済み。（令和4年10月完了）</p>

令和4年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和5年5月HP公表時点)
	場所	状況			
坂田小学校③	翁長児童公園付近の民有地 (字翁長888-1付近)	近隣住民より「小中学生が近道として利用しているのを見かけたことがあるが、ハブ被害が心配されるので、個人の土地ではあるが、役場で対策を検討すべきでないか」との問い合わせがあった。		民有地という点も踏まえ、当該通路を使用しないよう児童生徒への安全指導を徹底する。(坂田小学校)	児童生徒への安全指導を継続実施中。 (坂田小学校)
坂田小学校④	【前年度実施箇所】 キリスト教短期大学前交差点（字呉屋437付近）	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤通学時間帯に交通量が多い。歩道側へ渡るための信号機や横断歩道なし。 ・安全指導やPTA、地域の方々の立哨協力により対応中。 		<ul style="list-style-type: none"> ・前年度点検を実施し対策案を確認したが、対策案に大幅な変更が生じたため、現在の対策案を現場にて学校へ説明。 ・中央の島にガードレールを設け、歩行者がより安全に横断できるよう関係機関と調整中（町土木課）。 	継続検討中。

令和4年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和5年5月HP公表時点)
	場所	状況			
坂田小学校⑤	【前年度実施箇所】 坂田幼稚園隣接の一方通行道路出口 (字翁長626-1付近)	逆走車両をしばしば目撃する。一方通行道路としては間口が広いことや、下り車両からは標識が見えづらいことが要因ではないか。		<ul style="list-style-type: none"> ・標識の移動や向きの変更を検討しているが、良案が見つからない。対策については現在検討中（町土木課）。 	 <p>道路標識の向きの変更で対応済み。 (令和4年7月完了)</p>
西原小学校①	国道329号線→我謝公民館に続く道路 (町道我謝・小波津線)	【教育委員会記載】 西原小学校に通う児童の保護者より「横断歩道を渡るには国道まで行かなければならないため、早急に1、2か所ほど子どもが安心して渡れるような場所（横断歩道等の設置やスピード抑制策）を早急に検討してほしい」との電話があった。 →学校においては、地域に依頼し、立哨員の配置をするようにしている。		<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示による速度抑制策や横断帯の設置を検討する（町土木課）。 	 <p>横断指示線・区画線の引き直し済み。 (令和5年3月完了)</p>

令和4年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和5年5月HP公表時点)
	場所	状況			
西原小学校②	【前年度実施箇所】 西原小学校前道路 (字与那城353付近)	今年度も冠水あり（5月31日）。学校メールにて各家庭へ注意呼びかけを行っている。	 	・当該箇所の改善については、大規模な工事が想定されるため現在のところは情報共有のみ。	付近水路の調査済みとなっているが、原因不明のため継続検討中。
西原小学校③	【前年度実施箇所】 西原小学校正門内側～体育館入口、給食搬入口 (字与那城353付近)	今年度も冠水あり（5月31日）。職員車両移動にて対処。	 	・当該箇所の改善については、大規模な工事が想定されるため現在のところは情報共有のみ。	付近水路の調査済みとなっているが、原因不明のため継続検討中。

令和4年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和5年5月HP公表時点)
	場所	状況			
西原小学校④	【前年度実施箇所】 西原小学校正門前排水溝 (字与那城353付近)	30cm×15cm四方の穴があり、 児童が足をひっかけて転倒する危 険があるため、木材を入れて応急 処置中。		・破損箇所以外にも亀裂がはいっ ており、当該ブロック全体が崩壊 する恐れあり。	 修繕済み。(令和4年8月完了)
西原小学校⑤	【前年度実施箇所】 兼久交差点から西原小学校向け左 側歩道 (字兼久342付近)	途中で歩道が途切れ危険。早急に 歩道の設置をしてほしい。自動車 等の不法投棄もあり環境も悪い。		・補助事業で整備中の箇所である ため、進捗が予算措置状況に左右 されやすい。R4に国道側が一部 工事着手予定となっているため、 当該工事に併せ一時的な対策がで きないか検討する(町土木課)。	 建物撤去済み。

令和4年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和5年5月HP公表時点)
	場所	状況			
西原小学校⑥	【前年度実施箇所】 兼久交差点の329号線横断歩道 (字兼久19付近)	国道329号線横断歩道とバス停が近すぎてバス停車時の横断の際、非常に危険である。毎朝、保護者・職員及び地域の方々に立哨をお願いしている箇所である。		<ul style="list-style-type: none"> ・法的にも横断歩道手前には設置ができないことになっている。 ・関係機関（国道管理・バス会社）に対し、バス停の早期移設を依頼する（教育委員会）。 ・【関連】以前は鳴っていた横断中の音（視覚障がい者用）が鳴らなくなっている。 →原因を確認し対応する（浦添警察署）。 	<ul style="list-style-type: none"> ・沖縄県総合事務局へ改善対策を依頼済み。 ・横断中の音響（障がい者用）復旧済み。
西原小学校⑦	【前年度実施箇所】 西原幼稚園南側道路 (字我謝207付近)	登校時、車の往来が非常に多い。歩道がないため、非常に危険である。スピード超過の車両をしばしば目撃する。毎朝、保護者・職員及び地域の方々に立哨をお願いしている箇所である。	 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンベルトの設置や速度抑制策について検討中である（町土木課）。 ・横断歩道の塗り直しも必要ではないか。 →検討する（浦添警察署）。 	 <p>横断歩道の引き直し済み。</p>

令和4年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和5年5月HP公表時点)
	場所	状況			
西原小学校⑧	【前年度実施箇所】 西原小学校正門→北側町道へのT 字路交差点 (字与那城339付近)	カーブミラーと学校場所案内の標識が重なっており視認性が悪く、横断する児童が見えない恐れがある。		・補助事業で整備中の道路であるため、改良工事の際に改善はされるが、急ぎの対策案として、学校の案内板を若干上に移動させる、若しくはカーブミラーの1つを案内板のポールに移動させることで改善が図れるか検討する（町土木課）。	 現在は交差点の角になっていた建物がなくなり周囲の見渡しがよくなっている。
西原東小学校①	ファミリーマート西原小橋川店より小橋川公民館前を通り内間に抜ける道路 (町道内間・小橋川線)	交通量が結構あるわりに、歩道がなく危険。スクールゾーンであることがわかりやすいように改善をお願いしたい。		・当該道路から学校へ行く道路の外側線については前年度の合同点検時に確認し、改善されている。 ・全体的に交差点付近の看板や一時停止線・横断歩道が薄くなってきている。 →グリーンベルトや路面標示によるスクールゾーン表示を検討する（町土木課）。 →一時停止線・横断歩道の塗り直しについて検討する（浦添警察署）。	継続検討中。

令和4年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和5年5月HP公表時点)
	場所	状況			
西原東小学校②	掛保久ニュータウンに上がる坂道途中（掛保久自治会付近） （字掛保久29付近）	横から出てくる自動車が見通しが悪く危険。カーブミラー等の設置ができないか。	 	<ul style="list-style-type: none"> ・本道路については比較的カーブミラー等安全対策設備が充実している。対象となっている箇所（脇道）については、自動車の通行はほとんどないのではないかと。当該脇道からの児童の飛び出しの方が気になるため、児童に対する注意喚起（看板等）が必要ではないか。 →既存の看板ですぐに設置できるものがないか確認する（町環境安全課）。 	  <p>掛保久自治会へ注意喚起の看板を提供し、危険箇所への設置済み。</p>
西原東小学校③	小那覇公民館近くの用水路のガードレール （字小那覇66付近）	ガードレールが錆び付き危険。	 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレール及び転落防止柵の修繕検討中（町土木課）。 ・【関連】隣地からの植物が繁茂し、車輦への注意喚起の看板が見えづらくなっている。 →家主に対し、看板が隠れないよう定期的な伐採について依頼する（教育委員会）。 	継続検討中。

令和4年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和5年5月HP公表時点)
	場所	状況			
西原東小学校④	【合同点検当日追加】 国道329号線に面した横断歩道 (正門前)	・横断歩道が薄くなっている。 正門前で最も児童が利用する場所であるため、引き直しをお願いしたい。		・交通課にて検討する（浦添警察署）。	修繕依頼済み。
西原南小学校①	小波津区付近 (町道小波津1号線)	・区内は全体的に道幅が狭く交通量も少なくない。気を付けて登下校するよう安全指導を行っている。		・抜け道として頻繁に利用されている様子はない。当該道路の利用者は地域住民がほとんどではないか。 ・小波津自治会事務所付近は道幅が狭くグリーンベルト等の設置は厳しそうである。スクールゾーンの路面標示ははっきりしているため、ドライバーの交通ルール遵守で十分対応可能な場所である。	児童生徒への安全指導を継続中。 (西原南小学校)

令和4年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和5年5月HP公表時点)
	場所	状況			
西原南小学校②	小波津区付近 (県道155線)	・横断歩道に信号機がなく危険である。児童がより多く利用する横断歩道については立哨員を配置している。		<ul style="list-style-type: none"> ・交通量は比較的多いが、信号機の設置条件はかなり厳しいものとなっているので、児童の利用数が相当ないと検討が難しい。また、道路交通法では「横断歩道利用者を確認した場合は一時停止」となっている（浦添警察署）。 ・引き続き学校での安全指導を徹底する。 	児童生徒への安全指導を継続中。 (西原南小学校)
西原南小学校③	西原ハイツ区内	・路上駐車が多く、児童の飛び出しがあると危険。		<ul style="list-style-type: none"> ・合同点検の時間帯（15時頃）は比較的小なかったが、住民が在宅する時間帯はけっこうな数が停まっている。 ・自治会を通して、児童の安全確保のための路上駐車時のマナー等の周知を図る（教育委員会）。 	住民への周知依頼済み。